



# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pompéia

Rua João da Costa Vieira, 596 - Fone/Fax: 3452-1202 - e-mail: saae@life.com.br  
C.N.P.J. 44.483.469/0001-02

POMPEIA, 20 DE OUTUBRO DE 2014.

OFÍCIO Nº202/2014

A CÂMARA MUNICIPAL DE POMPEIA

EXMO.SR.VÁLTER BETTIO - PRESIDENTE

*João da Costa Vieira*  
*interveniente*  
*20*  
*10*  
*14*

EM ATENÇÃO AO OFÍCIO 958/2014 DE 09/10/2014 INFORMAMOS ABAIXO OS INVESTIMENTOS REALIZADOS NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTOS DENOMINADO MORRO AZUL:

CAPTAÇÃO DA AGUA (REVISÃO E MANUTENÇÃO EM VÁRIOS POÇOS NAQUELA REGIÃO)

SUBSTITUIÇÃO DE ALGUMAS BARRAS DE TUBOS DE POÇOS QUE APRESENTAVAM PROBLEMAS;

SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DE 4" PARA 5" E AUMENTO DA TUBULACAO EM 18 MTS:

SUBSTITUIÇÃO DO CABO ELÉTRICO DE 16MM PARA 70MM;

SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA CAPTADORA DE 60 CV PARA 100 CV;

SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA 60CV 440 VOLTS P/100CV 380 VOLTS;

SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR 75 KVA, PARA 112,5 KVA;

SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DA REDE ENTRE A CAPTAÇÃO E O RESERVATÓRIO;

NIVELAMENTO DA REDE ENTRE A CAPTAÇÃO E O RESERVATÓRIO, RETIRANDO CURVAS E DEPRESSÕES, PARA EVITAR PERDAS;

SUBSTITUIÇÃO DE DUAS DAS TRES BOMBAS QUE CAPTAM ÁGUA DA CAIXA RESERVATÓRIO E ENVIAM PARA CAIXA CENTRAL.

INFORMAMOS AINDA QUE NO INÍCIO DO ANO DE 2013, HOUVE NA MAIORIA DOS POÇOS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, UM TRABALHO DE LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DE ENCANAMENTO, SUBSTITUIÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS BOMBAS. INICIATIVA ESTA TOMADA UMA VEZ QUE HAVIA PREVISÃO DE ESTIAGEM PROLONGADA QUE PODERIA COMPROMETER O ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO, GRAÇAS A ESTA INICIATIVA HOJE ESTAMOS SEM PROBLEMAS NO ABASTECIMENTO AO CONTRÁRIO DE VÁRIOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO E DO ESTADO QUE ENFRENTAM SÉRIOS PROBLEMAS COM FALTA DE ÁGUA.

COM RELAÇÃO AO TRATAMENTO DE ESGOTOS OCORRERAM INVESTIMENTOS DE MANUTENÇÃO, DE SUBSTITUIÇÃO DE BOMBAS E ENCANAMENTOS.

Atenciosamente,

**JOEL VISONI RIBEIRO**  
Superintendente  
Serviço Autônomo de Água  
e Esgoto de Pompéia

