

CARTA n. 0071/DPCP

Marília, 28 de Janeiro de 2016.

A

Câmara Municipal de Pompéia.


Ilmo.º. Sr. Carlos Rogério Barbosa

Rua João da Costa Vieira, nº 584.

Pompéia – São Paulo

CEP: 17.580-000

Ao Vereador Interessado,
Pompéia, 4/2/16



Presidente da Câmara

Assunto: Ofício nº 1.061/2015 – Requerimento nº 473/2015 – Substituição de Poste NA Rede de Distribuição em Paulópolis – Nota SAP nº 300000419682.

Ilmo. Senhor Vereador Presidente.

Em atenção ao seu prezado ofício nº 1.061/2015 datado de 08 de dezembro de 2015 e ao Requerimento 473/2015, apresentado pelo nobre vereador Sr. Valdir Cervelin, tendo por finalidade o pedido de análise técnica substituição de um poste da rede de distribuição de energia elétrica da CPFL Paulista, localizado a Avenida Bonifácio Martins nas proximidades do nº 47 da Vila Paulópolis, comunico:

Após minuciosa inspeção realizada pelo técnico de campo desta concessionária, observou-se de fato que o poste necessita ser substituído pois encontrava-se em estado precário.

Relato ainda que o referido poste encontra-se travado pelos cabos da rede de distribuição e não oferece perigo de queda, a não ser que ocorra outras ações que possam provocar este evento.

Sendo assim, informo que referido poste foi inserido no cronograma de obras (**Nota 22 nº 1294842**) e em breve será substituído por esta concessionária, atendendo plenamente o pedido do nobre vereador e sem nenhum ônus.

Seguro de termos atendido as indagações, colocamo-nos à inteira disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessária e aproveitamos a oportunidade para renovar os protestos de consideração e respeito.

Colocamo-nos a disposição de V.Exa. para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



Laudair Aparecido da Silva
Consultor de Negócios – Marília/SP.

